


## LA SENSATION D'INCONFORT DANS UNE CHAUSSURE

La fabrication des chaussures sur-mesure impose une cohésion entre la morphologie du pied, le profil d'emboîtement, la dimension de l'entrée et l'axe de la ligne des flancs. Pour autant, si la chaussure de série est bien conçue, le chausseur doit être capable de proposer à son client le volume chaussant le plus adapté aux particularités morphologiques du pied de son client. La diversité de l'offre est primordiale pour trouver chaussure de série à son pied. Il est conseillé d'essayer plusieurs paires dans les modèles du style désiré. Si la paire achetée convient, le client doit s'assurer que le chausseur renouvellera ses prochaines collections chez le fabricant sur les même formes de montage qui auront servi à confectionner les chaussures choisies.



### **Le dessin A**

L'axe des articulations est soit trop en arrière soit trop en avant de l'axe de la ligne des flancs. Dans ce cas une pointure ou demi-pointure en-dessous ou au-dessus devrait résoudre le problème d'inconfort.

### **Le dessin B**

L'axe des articulations n'est pas dans l'axe de la ligne des flancs. La sensation d'inconfort est immédiate. Dans ce cas la chaussure n'est pas adaptée à la forme du pied, une différence de largeur ou de pointure ne changera rien.